



## バルブやアクチュエータの推奨メンテナンスについて

Nicole Chittum (Turbine) - 2018-03-21 - Comments (0) - Turbine Articles

Woodward製バルブやアクチュエータは、適切な信頼性、可用性、安全性を確保するために、製造元の推奨事項に従って保管および維持する必要があります。本記事には、これらの要件を詳述するPDFが添付されていますので参照願います。多くのユーザーがWoodwardの推奨しないの機器を使用していますが、製品寿命の限界に達すると望ましくない機能につながります。貯蔵/保守不良の一般的な兆候の多くは、漏れ、位置の制御が困難であること、およびバルブスティッキングであります。

メンテナンスの推奨事項は、通常の運転条件、環境、燃料品質、および過去のメンテナンス履歴に基づいています。より厳しい使用環境下にある製品は、より頻繁に交換する必要があります。カスタマイズされたメンテナンスサイクルを持つ必要があります。お住まいの地域のWoodward担当者に連絡して、適切なメンテナンスサイクルについて確認をお願いします。

### 添付

- [MTBR Recommendations Rev 5 012716.pdf \(82.97 KB\)](#)
- [Preservation and Storage\\_2012.pdf \(16.42 KB\)](#)